

Transport Subcontractors Vehicle Inspection



Audit Details

Audit name:	Transport Subcontractors Vehicle Inspection
Audit date:	27/03/2021
Auditor:	Abdiel Cedeño

Audit details:	Ensure the quality of the service by verify vehicle conditions according to MINERA PANAMA requirements
Overall Outcome:	Passed
Lugar de la Inspeccion	PATIO TRAMERSA PENONOME
Numero de Placa	BJ3993

DOCUMENTACION Criteria

DOCUMENTACION 1

#1: PLACA DEL VEHICULO

Outcome: Good

Details:

Notes:

Evidence:



Audit Image for: Transport Subcontractors Vehicle Inspection
#66b13f6c515d3c8a86b2183b5e30ab69.jpg

#2: REGISTRO VEHICULAR

Outcome: Good

Details:

Notes:

Evidence:



Audit Image for: Transport Subcontractors Vehicle Inspection
#1c369c86ccc1abf5f583ff0088271c8a.jpg

#3: POLIZA VIGENTE

Outcome: Good

Details: Poliza vigente de asiento de 20,000 USD por asiento según contrato

Notes:

Evidence:



Audit Image for: Transport Subcontractors Vehicle Inspection
#f8a9296c44485b8df6089ee942e61b8.jpg

#4: VERIFICACION DE VIN CON REGISTRO VEHICULAR

Outcome: Good

Details: Verificar que VIN DE REGISTRO VEHICULAR correspo nde a Vehículo inspeccionado

Notes:

Evidence:



Audit Image for: Transport Subcontractors Vehicle Inspection
#9a0d56e62241464e6d0da385d5850716.jpg

#5: CHECK LIST DIARIO DEL VEHICULO DISPONIBLE

Outcome: Good

Details: Esta disponible copia del check list diario del bus

Notes:

Evidence:



Audit Image for: Transport Subcontractors Vehicle Inspection
#8f9675df534792202e736a7fd7a12419.jpg

#6: REGISTRO DE MANTENIMIENTO DISPONIBLE

Outcome: Poor

Details: Esta disponible el registro de Mantenimiento Preventivo de la unidad

Notes: DEBIO RECIBIR MANTENIMIENTO A LOS 259603KM

Evidence:



Audit Image for: Transport Subcontractors Vehicle Inspection
#d98a58fd7097a2360d2e50b87b777d5a.jpg

#7: ODOMETER

Outcome: No Response

Details: KILOMETRAJE DEL VEHICULO

CRISTALERIA, LUCES Y DIRECCIONALES Criteria

CRISTALERIA, LUCES Y DIRECCIONALES 1

#8: Luces Principales

Outcome: Good

Details: Alta / Baja

Notes:

#9: Luces de emergencia y direccionales

Outcome: Good

Details: Verificar condición operativa

Notes:

#10: Luz de freno

Outcome: Good

Details: Verificar condición operativa

Notes:

#11: Luz de retroceso

Outcome: Good

Details: Verificar condición operativa

Notes:

#12: Alarma de Retroceso

Outcome: Good

Details: Es audible la alarma de retroceso

Notes:

#13: Parabrisas, Vidrios y Retrovisores

Outcome: Good

Details: No rotura, limpios, sin bloqueo a la visibilidad del conductor

Notes:

#14: Limpia Parabrisas

Outcome: Good

Details: Limpia parabrisas en buen estado, rociador de agua al parabrisa funciona

Notes:

NEUMATICOS Criterias

NEUMATICOS 1

#15: Neumático de Repuesto en Buen Estado

Outcome: Good

Details: Neumático de Repuesto con presión de Aire adecuada / desgaste aceptable

Notes:

#16: Ruedas con todos sus pernos o mamones

Outcome: Good

Details: Todos las ruedas estan completas y los rines sin rotura o elementos de fijación subestándares

Notes:

#17: Condiciones de neumaticos

Outcome: Good

Details: Cortes, Desgaste (4mm minimo para seguir operando)

Notes:

GENERALES Criterias

GENERALES 1

#18: Amortiguadores de puertas de maletero en buenas condiciones

Outcome: No Response

Details: Verificar que amortiguadores sostienen puerta de maletero una vez abierta

#19: Indicadores y Alarmas

Outcome: Good

Details: Luces de alerta encendidas, verificación de alarmas de tablero del conductor

Notes:**#20: Nivel de Combustible****Outcome:** Good**Details:** Indicador de nivel funciona**Notes:****#21: Nivel de Refrigerante****Outcome:** Good**Details:** Verificación de nivel de líquido refrigerante**Notes:****#22: Nivel de Aceites Lubricantes****Outcome:** Good**Details:** Verificación de nivel de Aceite de Motor, Transmisión automática cuando aplique**Notes:****#23: Nivel de Aceite Hidráulico****Outcome:** Good**Details:** Verificación de nivel de aceite hidráulico**Notes:****#24: Temperatura de Refrigerante****Outcome:** Good**Details:** Indicador de temperatura de Refrigerante funciona**Notes:****#25: Sistema Hidráulico (mangueras)****Outcome:** Good**Details:** Verificación de la condición de mangueras hidráulicas, sin rotura, sin grietas visibles y bien conectadas sin dobleces pronunciados**Notes:****#26: Fuga de aceite****Outcome:** Good**Details:** Goteo continuo de aceite, manchas de aceite en el motor, manchas de aceite en el piso**Notes:****#27: Fuga de agua o coolant****Outcome:** Good**Details:** Goteo continuo, chorro o mancha de agua o coolant en el piso**Notes:****#28: Líquido de freno****Outcome:** Good**Details:** Nivel correcto, sin fuga de fluidos**Notes:**

SEGURIDAD Criteria

SEGURIDAD 1

#29: Martillos para ventanas

Outcome: Good

Details: Bus con ventanas fijas cuenta con 2 martillos de seguridad, estan fijados y accesibles a los pasajeros?

Notes:

#30: Cinturones de Seguridad

Outcome: Good

Details: Cuenta con los cinturones de Seguridad y funcionan correctamente?

Notes:

#31: Kit para cambio de Neumatico

Outcome: Good

Details: Cuenta con Kit para cambio de Neumatico

Notes:

Evidence:



Audit Image for: Transport Subcontractors Vehicle Inspection
#a12dc4b46b9e802a2deef1817fe043db.jpg

#32: Cintas Reflectivas

Outcome: Good

Details: Delanteras y Traseras

Notes:

#33: Botiquin de Primeros Auxilios

Outcome: Good

Details: Cuenta con Botiquin de Primeros Auxilios de acuerdo a la cantidad de pasajeros

Notes: vence el doc 2021

Evidence:



Audit Image for: Transport Subcontractors Vehicle Inspection
#bd7494a5157ec67e2df7ceb2516c1b30.jpg

#34: Conos de Seguridad

Outcome: Good

Details: Cuenta con al menos 2 conos de seguridad

Notes:

Evidence:



Audit Image for: Transport Subcontractors Vehicle Inspection
#7f6a0bb465f32178eea7a24e30ee5f76.jpg

#35: Cuñas

Outcome: Good

Details: 2 cuñas de seguridad por lo menos

Notes:

Evidence:



Audit Image for: Transport Subcontractors Vehicle Inspection
#881e5ef67c2e4d6b199c63dc690b3b82.jpg

#36: Extintor

Outcome: Good

Details: Extintor con inspección vigente y presión operativa.

Sello de seguridad y/o pasador presente, manguera en buen estado

Notes:

Evidence:



Audit Image for: Transport Subcontractors Vehicle Inspection
#0fc90225de53d6bb82ea71a8f0674f59.jpg

#37: CLAXON

Outcome: Good

Details: El claxon funciona correctamente

Notes:

OPERACION Criteria

OPERACION 1

#38: Aire Acondicionado

Outcome: Good

Details: Enfriamiento adecuado

Notes:

#39: Dirección

Outcome: Good

Details: Rigidez del timón, esfuerzo para girar el timón, sonidos metalicos al girar el timón

Notes:

#40: Frenos de operación, Frenos de Estacionamiento, Emergencia

Outcome: Good

Details: Pedal del freno blando, Vibración en pedal de freno, Ruido al frenar, frenado retardado

Notes:

#41: Suspensión

Outcome: No Response

Details: Suspensión en buen estado, verificado en prueba de campo

#42: Bolsas de Aire en buenas condiciones

Outcome: No Response

Details: Al iniciar el turno las bolsas de aire mantienen el bus levantado?, sin perdida de aire?

#43: Orden y limpieza

Outcome: Fair

Details: Bus limpio, sin residuos de comida, sin moho entre asientos, respaldar de asiento limpio y sin basura acumulada, limpieza de maletero, limpieza exterior

Notes:

APROBACION PARA OPERAR Critería

APROBACION PARA OPERAR 1

#44: VEHICULO APROBADO PARA OPERAR

Outcome: SI

Details: Esta el vehiculo en condiciones de operar?

En caso de no estar en condiciones para operar por favor indicar las causas que evitan pueda operar con su evidencia fotografica.

Notes:

Signatures

Capacity: Auditor

Name: ABDIEL CEDEÑO


